

תאריך: 27.11.17

דו"ח דגימה בודדת לרשות מקומית

שם הרשות:	נצרת עילית	שם תחנת המיון בה התבצעה בדגימה:	אמנר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ
תאריך הדגימה:	27.11.17	תאריך הגעת משאית:	27.11.17
מספר משאית:	1080739	מספר סבב:	0
סוג משאית:	דחס	שם הנהג:	שמעון

תיאור אזור פינוי:
שכונה דרומית, רסקו

סוג הפסולת - אריזות	התפלגות משקלית - באחוזים	סוג הפסולת - לא אריזות	התפלגות משקלית - באחוזים
PET	9.26%	בקבוקי פיקדון - פלסטיק	0.66%
אריזות פלסטיק קשיח (HDPE, PP)	8.71%	בקבוקי פיקדון - מתכת	0.55%
שקיות פוליאתילן	5.62%	בקבוקי פיקדון - זכוכית	8.49%
אריזות קרטוני משקה	4.85%	פסולת מעורבת (חיתולים, הגיינה וכו'....)	1.32%
אריזות מתכת	6.28%	פסולת שאריות מזון-אורגני (גזם ושאריות מזון)	7.72%
אריזות קרטון ונייר	12.24%	פסולת יבשה אחרת (צעצועים, טקסטיל וכו')	8.38%
אריזות פלסטיק מעורב	8.38%	פסולת נייר	5.84%
אריזות זכוכית (שאינן פיקדון)	11.69%		
סה"כ אחוז אריזות	67.03%	סה"כ אחוז לא אריזות	32.97%

הערות:

הערימה שנדגמה הכילה פסולת שאינה אריזות: נמצאו בקבוקי פיקדון מזכוכית באחוזים גבוהים יחסית, מעט שאריות מזון ומוצרי נייר לסוגיו.

